


RESTAURANTE LLAGAR BERNUECES



Fachada Restaurante

- Dirección:** Camino de la Nisal, 1104.
Castiello de Bernueces
33394 Gijón (Asturias)
- Teléfono:** 985 131 188
- E-mail:** info@llagarbernueces.com
- Web:** <http://www.llagarbernueces.com>



Información General

El Llagar Restaurante Bermueces está en el barrio de Castiello, en las afueras de Gijón. Es necesario llegar en coche propio. El Llagar es una bodega típica asturiana.

El Llagar tiene 3 edificios. Uno es la bodega o llagar. Otro es el edificio de espichas, que tiene 2 plantas. En la planta baja está el salón de espichas y en la planta de arriba hay un comedor, los cuartos de baño y una terraza. El último edificio es el restaurante de 3 plantas. En la planta baja está el comedor principal, en la planta de arriba hay otro comedor y en el sótano están los cuartos de baño. En el restaurante y el edificio de espichas no hay ascensores. Solo hay escaleras.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.
- Es difícil ver los precios de las entradas de la bodega.
- No hay descuentos en la entrada para personas con discapacidad.
- No hay descuentos en la entrada de los acompañantes de personas con discapacidad.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- No hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.
- Reserva la visita guiada adaptada en el siguiente correo electrónico: info@llagarbernueces.com

Discapacidad Intelectual

Llagar

- El restaurante o la terraza son las zonas de reunión para los participantes de las visitas de grupo al llagar.
- Hay bancos y sillas para descansar mientras esperas la visita guiada.
- Un guía acompaña a los visitantes en el llagar.
- Los visitantes del llagar ven la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas y la de automatización del lavado.
- Falta información en lectura fácil para la visita.
- Faltan señales de prohibición en las puertas prohibidas para los visitantes.
- Los cuartos de baño están en la planta baja en un edificio junto al edificio de espichas. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las palabras “WC”, “señoras”, “caballeros” y la figura de un persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público del Restaurante

- La calle por la que se accede al llagar es vehicular. Tiene un ancho libre de paso de 2,5 m.
- La entrada al edificio principal, el restaurante, es con escalón aislado de 5 cm.
- Ésta tiene una puerta de hoja simple y abre hacia adentro. Su ancho libre de paso es de 80 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desnivel.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.

Acceso y zona de atención al público del Local de Espichas

- La entrada al local de Espichas, es sin desnivel.
- Ésta tiene un portón de doble hoja y abre hacia adentro. Su ancho libre de paso es de 1,01 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desnivel.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.

Acceso y zona de atención al público del Llagar

- La entrada al edificio del Llagar es por un desnivel entre el pavimento exterior y el interior del local de 8 cm.
- Ésta tiene un porton con puerta peatonal con paso de 78 cm, pero el porton puede abrirse por completo dejando un paso de 1,80 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.



Accesibilidad Física

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita al Llagar se inicia en la zona de acceso al Restaurante Llagar Bermueces, desde donde se va al local donde se encuentra la maquinaria propia del llagar, la sala de degustación y la sala de fermentación.
- El acceso al Llagar es a través de un desnivel existente entre el pavimento exterior y el interior del Llagar, este desnivel tiene una altura de 8 cm.

Ubicación e itinerarios

- La sala de la bodega está en la planta del propio Llagar. Se accede por la misma puerta de los visitantes.

Características de la sala

- Acceso: portón abatible.
- Ancho de paso: 1,80 m.
- Tipo de acceso: con desnivel.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos, sillas ó apoyos isquiáticos: No.
- Ubicación: se sitúa en el propio Llagar .
- Itinerario accesible: con desnivel.
- Ancho libre de paso entre muebles: 1,20 m.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Ubicación: planta baja.
- Itinerario accesible: Sí.
- Ancho libre de paso entre muebles: 1,50 m.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Desniveles: No.

Salón de Espichas

Ubicación e itinerarios

- El salón de espichas está situado en la planta Planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: Sí.

Características

- Desniveles: No.
- Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,10 m.
- Altura de los bancos de la barra: no dispone de bancos.
- Tipo de mesas: cuadradas.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 38 cm y 1,10 m.

Bar Restaurante

Ubicación e itinerarios

- El salón de espichas está situado en la planta Planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: Sí.

Características

- Desniveles: No.
- Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,10 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,10 m.
- Altura de los bancos de la barra: no dispone de bancos.
- Tipo de mesas: cuadradas y redondas.
- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 38 cm y 1,10 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja exterior. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí, por un escalón rebajado.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Espacio libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: siempre encendida.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 73 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 29 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 95 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,07 m y mín. 84 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,10 m y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 48 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,10 m.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 78 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 77 cm.
- Separación entre barras: 88 cm.



Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita al Llagar se inicia en la zona de acceso al Restaurante Llagar Bermueces, desde donde se va al local donde se encuentra la maquinaria propia del llagar, la sala de degustación y la sala de fermentación.
- A excepción del salón de espichas al cual se accede por un itinerario accesible a nivel, tanto al restaurante, como al Llagar, se accede a través de escalones aislados respectivamente.
- Tanto en el restaurante como en la sala de espichas existen comedores en planta primera. Así mismo en el restaurante los aseos están ubicados en planta -1 a los que se acceden a través de escalera sin ascensor alternativo. Ninguna de las escaleras dispone de señalización con franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Itinerario accesible: Sí.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: Homogénea.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: No.
- Mesas con iluminación dirigida: .



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: Visuales.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas del Llagar: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.
- Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Cafetería / Restaurante	Planta baja.	Practicable	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No.
Señalización	General del establecimiento.		

 **FOTOS**



Restaurante



Interior del Llagar



Cabina aseo adaptado



Aparcamiento